



TALLER MECANICO AISPURO, S.A. DE C.V.
CALLE CHIHUAHUA No.3616 SUR, COL. CORTINAS, C.P.
85160, CD. OBREGON, SONORA
644-416-54-33
talleraispuro@hotmail.com

Cotización 2477
Fecha: 2025-06-10 15:21:36
Días de validez: 0

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: KS COMERCIAL SA DE CV SUC. NAVOJOA
Dirección: NAVOJOA

DATOS DE LA PROPIEDAD

Descripción: KS-36
Marca: HINO 500-1018
Modelo: 2016
Serie: 3HJFC6JJ3GSS12482
Otro: No. Unidad : KS-36 - Placas : VD21153

CONCEPTOS

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Importe
1.00	0001	servicio MOVIMIENTO DE RADIADOR PARA DAR SERVICIO	2,457.00	2,457.00
1.00	0001	servicio SERVICIO A RADIADOR Y CAMBIAR ANFORA	1,250.00	1,250.00
1.00	0002	refaccion ANFORA PARA RADIADOR	1,500.00	1,500.00
5.00	0002	refaccion ANTICONGELANTE	475.80	2,379.00

Moneda: MXN

Sub-Total	7,586.00
IVA(16.0000%)	1,213.76
Total	8,799.76

OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 76/100 MN

PROBLEMA

MOVIMIENTO DE RADIADOR PARA DAR SERVICIO Y CAMBIAR ANFORA