

RFC: ACO2501146L5

BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 3969 -A, LAS LILAS

Cotización 290

Fecha: 24-oct.-25

Recibe: **GILBERTO MARTIN** 

Datos de la Unidad

Orden Servicio: 1109

Placas:

Color:

NoSerie:

No. Económico:

Año: 2021

Marca: TOYOTA

Modelo:

**COROLLA** 

**BLANCO** NoMotor: 1.8

ATW517A

KM/MI:

236877

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA MEXICO

Cliente

**AUTOMOTRIZ COTA** 

EMISOR:

TEL.: 6646888998 Lugar de Expedición: 22105

Atención a:

5YFBPRBE6MP242319

KURODA 20 DE NOVIEMBRE

RFC: XAXX010101000

**BAJA CALIFORNIA** CP: **TIJUANA MEXICO** Tel: 664 2224707

Descripción	Cantidad	Precio	Importe
PIEZA	5	\$160.00	\$800.00
5 CUARTOS DE ACEITE CASTROL 5W30			
PIEZA	1	\$120.00	\$120.00
DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR			
PIEZA	1	\$230.00	\$230.00
DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR			
LIMPIADOR DE CARBURADOR PRIME	1	\$100.00	\$100.00
DESENGRASANTE PARA MOTOR ECOM	1	\$150.00	\$150.00
AFLOJATODO MEDIANO	1	\$105.00	\$105.00
MANO DE OBRA GENERAL	1	\$450.00	\$450.00
POR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTROS DE AIRE DE MOTOR Y ACEYT	Έ		
MANO DE OBRA GENERAL	1	\$650.00	\$650.00
POR LAVADO Y CALIBRADO DE CUERPO DE ACELERACION			
Importe con letra:		Subtotal:	\$2,605.00
Tres mil veintiún Pesos 80/100 M.N.		16 <b>% IVA</b> :	\$416.80
		% RET. IVA:	\$0.00
		Total:	\$3,021.80

ESTIMADO DE REPARACIONES: Incluye todas las partes, mano de obra, maniobras y diagnóstico. Si en análisis a fondo su vehículo requiere reparaciones adicionales, se le informará telefónicamente a usted para obtener su autorización verbal.

FIRMA DE X . CLIENTE

Página 1 de 1 Cotización: 290