

RFC emisor: VIGM750909LX1
Nombre emisor: MARCOS VICENTE GUZMAN
RFC receptor: KNO900118U6A
Nombre receptor: KURODA NORTE
Código postal del receptor: 22100
Régimen fiscal receptor: General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 3508C844-445E-461B-8C83-4C961396828C
No. de serie del CSD: 00001000000707499904
Código postal, fecha y hora de emisión: 21380 2025-04-02 19:15:04
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
78181500		1.00	E48	Unidad de servicio	3,800.00	3,800.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	MANTENIMIENTO TOYOTA 2020 8FGU30 servicio general de motor				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3,800.00	Tasa	16.00%	608.00
					IVA	Retención	3,800.00	Tasa	10.6667%	405.33
					ISR	Retención	3,800.00	Tasa	1.25%	47.50
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
78181500		1.00	E48	Unidad de servicio	1,300.00	1,300.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	servicio general de mastil				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,300.00	Tasa	16.00%	208.00
					IVA	Retención	1,300.00	Tasa	10.6667%	138.67
					ISR	Retención	1,300.00	Tasa	1.25%	16.25
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
78181500		1.00	E48	Unidad de servicio	1,500.00	1,500.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	reparacion corto circuito en arnes regulador de presion glp				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,500.00	Tasa	16.00%	240.00
					IVA	Retención	1,500.00	Tasa	10.6667%	160.00
					ISR	Retención	1,500.00	Tasa	1.25%	18.75
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
78181500		1.00	E48	Unidad de servicio	2,500.00	2,500.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	servicio de frenos y soldadura de soporte				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,500.00	Tasa	16.00%	400.00
					IVA	Retención	2,500.00	Tasa	10.6667%	266.67
					ISR	Retención	2,500.00	Tasa	1.25%	31.25
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
78181500		1.00	E48	Unidad de servicio	600.00	600.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	reparacion de fuga de mangueras linea de transmision				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	600.00	Tasa	16.00%	96.00
					IVA	Retención	600.00	Tasa	10.6667%	64.00
					ISR	Retención	600.00	Tasa	1.25%	7.50
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 9,700.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,552.00
Impuestos retenidos IVA \$ 1,034.67
 ISR \$ 121.25
Total \$ 10,096.08

