



AUTOSERVICIOS PARTNERS

SUC.ENSENADA

ROBERTO PATRON

PARO800502392

MATRIZ MEXICALI: BORDO TULICHECK L36 COL. TELEVISORA

MEXICALI, B.C., C.P. 21337 TEL: (686) 556 5361

SUCURSAL TIJUANA: LIBRAMIENTO ORIENTE N. 10001-A

PARQUE INDUSTRIAL MORELOS, TIJUANA, B.C.

C.P. 22673 TEL. (686) 112 7384

SUCURSAL ENSENADA: IGNACIO ALLENDE 131, CHAPULTEPEC

C.P 22785 ENSENADA, BC TEL: 686-163-6002

ENSENADA B.C. A 21 DE MAYO DEL 2025

FOLIO:04

COTIZACION: KURODA

BUEN DIA POR ESTE MEDIO ME PERMITO ENVIAR LA SIGUIENTE COTIZACION.

UNIDAD: **KN-28**

KM: **270718**

ORDEN:

AÑO: **2017**

MODELO: **HINO SERIE 500 1524**

SERIE: **3HJFG8JP9H5517076**

PLACAS: **AP21932**

CANT	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO A SISTEMA DE INYECCION	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
6	REEMPLAZO DE INYECTOR REMANUFACTURADO	\$ 7,200.00	\$ 43,200.00
1	MANO DE OBRA	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
		SUB TOTAL	\$ 50,000.00
		IVA 16%	\$ 8,000.00
		TOTAL	\$ 58,000.00

1. MONEDA **PESOS**

2. VIGENCIA **15 DIAS** A PARTIR DE LA FECHA DE ESTA COTIZACION

3. PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA O INFORMACION ADICIONAL QUE REQUIERA .

AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU ATENCION

ANTHONY RAMOS
GERENTE OPERATIVO