

Tijuana B.C. 22/05/2025

CLIENTE	KURODA ROSARITO	
DATOS:	TOYOTA M:42-6FGU25 S:63848	COTIZACION
I		FM-9094
ASUNTO:	REEMPLAZO BALEROS DE LA TORRE	VIGENCIA DE PRECIO 15 DIAS
Att'n :	SR.DANIEL RUBIO	

daniel.rubio@kuroda.com/envios.rosarito@kuroda.com

A continuación se presenta cotización por los conceptos descritos en este presupuesto, en atencion a su amable solicitud con respecto a lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PU	IMPORTE
		DESCRIPCION GENERAL		
4	PZA	Balero de torre seccion 2	\$1,034.00	\$4,136.00
4	PZA	Balero de torre seccion 3	\$1,034.00	\$4,136.00
1	PZA	Kit de lainas de ajuste	\$2,325.00	\$2,325.00
4	PZA	Balero para carro de la torre	\$1,075.00	\$4,300.00
2	PZA	Balero para nivelar	\$1,209.00	\$2,418.00
1	PZA	Grasa para balero	\$120.00	\$120.00
1	PZA	Grasa liquida	\$130.00	\$130.00
1	МО	Mano de obra por soltar seccion 2 y 3 de la torre para quitar baleros de la torre dañados e instalar baleros nuevos, desmontar carro de la torre completo con parrilla y picos para sacar baleros de carro de la torre y baleros para nivelar dañados, instalar baleros nuevos, engrasar, instalar nuevamente seccion 2 y 3 de la torre, carro de la torre, parrilla y picos, probar y entregar equipo.	\$8,400.00	\$8,400.00

Son: (Veintiocho mil cuarenta y dos pesos 20/100 M.N.)	SUBTOTAL	\$ \$25,965.00
	IVA 8%	\$ \$2,077.20
<u>CLAUSULAS:</u>	TOTAL	\$ \$28,042.20

Precios expresados en: Pesos Mexicanos MXP

· Tipo de Cambio vigente al dia de pago

· Se requiere orden de compra para inicio de trabajos

NOTA DISPONIBILIDAD DE PARTES DE 5 A 6 DIAS HABILES A PARTIR DE SU AUTORIZACION

Este presupuesto solo incluye lo descrito y cualquier otro material o servicio que se hiciere necesario se cotizará por separado o será suministrado por el cliente.

EN CASO DE VERNOS FAVORECIDOS CON LOS TRABAJOS FAVOR DE ENVIAR ORDEN DE COMPRA A LA DIRECCION ELECTRONICA: servicio@montacargasfregosos.com