



KARFUL RB

KRB201007D36

MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS 2377 Int. A
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, 80104

Cotización de servicio

Número: 1799

Cliente: 1691 KURODA .

Contacto:

Celular:

Correo:

Asesor: MOISES FLORES

Teléfono asesor: 667-390-8949

Observaciones

Fecha: 27/05/2025 05:31:00p. m.

Kilometraje: 0

Vehículo: VOLKSWAGEN 9170 2023

Marca: VOLKSWAGEN

Serie 9535H5TB9PR022671

Modelo: 9170

Placas: UL45548

Año: 2023

OTROS TRABAJOS

Descripción	Cantidad	Unitario	Importe
MOTOR DE ENFIADOR AUX. DE 14 PULGADAS	1.00	1,870.00	1,870.00
RELAY Y BOSCA 5 PATAS	1.00	50.00	50.00
CINTA AISLANTE	1.00	30.00	30.00
3 METROS DE CABLE CALIBE 18	3.00	10.00	30.00
TERMINALES HEMBRA	5.00	5.00	25.00
TERMINAL DE OJO	1.00	5.00	5.00

\$2,010.00

SERVICIOS

Descripción	Detalle del servicio	Importe
REPARACION DE CABLEADO EN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO		2,200.00

\$2,200.00

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Importe: \$4,210.00

IVA: \$673.60

Total: **\$4,883.60**