



# Montacargas del Humaya®

RENTA, VENTA, SERVICIO Y REFACCIONES

CALLE: CESAR LÓPEZ DE LARA No. 3283  
 COL. PEMEX C.P. 80180 CULIACAN, SIN.  
 TEL. 6677 17 85 73 y 6677 61 52 65

23/08/25

## ORDEN DE TRABAJO

|                |
|----------------|
| <b>FOLIO</b>   |
| <b>No 8640</b> |

| FECHA    | MARCA | MODELO         | SERIE       | HORAS |
|----------|-------|----------------|-------------|-------|
| 23/08/25 | Mule  | GLO50RFNWAEC02 | E187N07973T | 1077  |

CLIENTE: Buroda Matriz  
 SOLICITO: Jose Pinos  
 TELEFONO: \_\_\_\_\_  
 CIUDAD: Miavara obregon

| PROBLEMA REPORTADO     |
|------------------------|
| <u>fuerza de motor</u> |
|                        |
|                        |

SERVICIO: \_\_\_\_\_ HORAS PREVENTIVO: \_\_\_\_\_ CORRECTIVO: \_\_\_\_\_

| DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS   |
|--|
| <u>Se realizo revision de equipo se diagnosticó fultu de Paso de gas al mezclador se procedio a limpiar el mezclador 100 y se calibro Paso de gas.</u> |
|  |
|  |
|  |

| CANTIDAD: | No. DE PARTE: | DESCRIPCIÓN: |
|-----------|---------------|--------------|
|           |               |              |
|           |               |              |
|           |               |              |
|           |               |              |
|           |               |              |
|           |               |              |
|           |               |              |
|           |               |              |
|           |               |              |

| OTROS TALLERES      |
|---------------------|
| <u>Horas 1072.4</u> |
|                     |

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|-----------------------------------|
|                                   |
|                                   |

TECNICO RESPONSABLE [Signature] FIRMA DEL CLIENTE Jose Pinos

DESPUES DE HABER REVISADO Y COMPROBADO LA REPARACIÓN REALIZADA AL EQUIPO ANTES MENCIONADO ME MANIFIESTO CONFORME CON LOS TRABAJOS REALIZADOS