Montacargas del Humaya®

RENTA, VENTA, SERVICIO Y REFACCIONES

¡Nuestra experiencia marca la diferencia!

CALLE: CESAR LÓPEZ DE LARA No. 3283
COL. PEMEX C.P. 80180 CULIACAN, SIN.
TEL. 6677 17 85 73 y 6677 61 52 65

ORDEN DE TRABAJO

FOLIO Nº 8740

FECHA	MARCA	MODELO	SERIE	HORAS
23/Jul/25	Toyota	7FGU25	63224	

CLIENTE: Kuade
SOLICITO:
TELEFONO:
CIUDAD: Navolato

PROBLEMA REPORTADO

SERVICIO: _____ HORAS PREVENTIVO: _____ CORRECTIVO: ✓

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Se envía a empresa para revisar equipo en bulla de encendido encontrado la tuerca de del bulda suelta y escobilla en mal estado por lo que se procede a la limpieza de la tuerca de del bulda y cambio de escobilla el equipo queda funcionando con normalidad

CANTIDAD:	No. DE PARTE:	DESCRIPCIÓN:	
1		Escobilla	

Aniversario
Desde 1992

OTROS TALLERES

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

TECNICO RESPONSABLE _____ FIRMA DEL CLIENTE Ricardo Perez

DESPUES DE HABER REVISADO Y COMPROBADO LA REPARACIÓN REALIZADA AL EQUIPO ANTES MENCIONADO ME MANIFIESTO CONFORME CON LOS TRABAJOS REALIZADOS