



Montacargas del Humaya®

RENTA, VENTA, SERVICIO Y REFACCIONES

CALLE: CESAR LÓPEZ DE LARA No. 3283
 COL. PEMEX C.P. 80180 CULIACAN, SIN.
 TEL. 6677 17 85 73 y 6677 61 52 65

FOLIO
 N° 8740

ORDEN DE TRABAJO

FECHA	MARCA	MODELO	SERIE	HORAS
23/Jul/25	Toyota	7FGU25	63224	

CLIENTE: Kuade
 SOLICITO: _____
 TELEFONO: _____
 CIUDAD: Navolato

PROBLEMA REPORTADO

SERVICIO: _____ HORAS PREVENTIVO: _____ CORRECTIVO: /

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
<i>Se acude a servicio para revisar equipo con falla de accionamiento cuando se trata de bajar el ascensor, se revisa el cable de freno y se encuentra que el cable de freno está roto, se reemplaza el cable de freno con un cable de freno nuevo y se prueba el equipo con normalidad.</i>

CANTIDAD:	No. DE PARTE:	DESCRIPCIÓN:
1		Cable de freno

OTROS TALLERES

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

TECNICO RESPONSABLE [Firma] FIRMA DEL CLIENTE Ricardo Perez

DESPUES DE HABER REVISADO Y COMPROBADO LA REPARACIÓN REALIZADA AL EQUIPO ANTES MENCIONADO ME MANIFIESTO CONFORME CON LOS TRABAJOS REALIZADOS