



Cliente: Kuroda Montameros

ORDEN DE REPARACIÓN

No. **7.630**

ORDEN DE TRABAJO ☒ PRESUPUESTO ☐

FECHA: <u>8/10/25</u>	No. DE ORDEN	MARCA <u>Toyota</u>	MODELO DE MARCA <u>7FGV20</u>	NÚMERO DE SERIE <u>72177</u>	COTIZACIÓN	No. DE EQUIPO <u>177</u>
CANTIDAD	MATERIALES		REPORTE DEL CLIENTE			
<u>2</u>	<u>Mangueras Cortas de movimiento lateral</u>		<u>Se salio carro de la torre de su posición</u>			
<u>2</u>	<u>Conectores hidraulicos</u>					
<u>1</u>	<u>Grasa</u>					
			DIAGNÓSTICO DEL TÉCNICO			
			<u>Instalar carro de torre en su posición y poner mangueras y conectores dañados</u>			
			TRABAJO REALIZADO			
			<u>Mano de obra por quitar pernos de piston de movimiento lateral, para sacar de su base e instalar en carro de la torre, montar carro de la torre con parrilla en montacargas, instalar y ajustar deslizador inferiores, para posteriormente instalar dos mangueras cortas de movimiento lateral y 2 conectores para piston de movimiento lateral, engrasar, probar y entregar equipo</u>			
<u>AREXIS</u>			<u>EF/EU</u>			
Recibo de Conformidad			TÉCNICO			

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de Karla Susana Ortega Otañez, el importe de este pagaré el día de su vencimiento por haber recibido a mi entera satisfacción los materiales y los trabajos antes descritos. Estoy(estamos) de acuerdo y dispuesto a pagar intereses, costos y gastos de abogados de Karla Susana Ortega Otañez, si Karla Susana Ortega Otañez, decide tomar acción legal. Autorizamos y damos la orden que procedan con las reparaciones y entrega de materiales, refacciones y/o productos.

Acepto(amos) estas condiciones (Firma y Fecha)